


FRONT

FRONT COVER

3.6 in W



A9R


The A9R features a defined inspection beam, built-in USB-C charging, and bite caps for secure hands-free use.

La A9R cuenta con un haz de inspección definido, carga USB-C integrada y tapas mordibles para un uso manos libres seguro.

La A9R est dotée d'un faisceau d'inspection précis, d'une recharge USB-C intégrée et de capuchons mordables pour une utilisation mains libres en toute sécurité.

Pocket clip
Pinza para bolsillo
Pince pour poche

Removable bite cap
Válvulas de oclusión removibles
Bouchons à mordre amovibles



1.9 in H



COAST WARRANTY

At COAST, we stand behind everything we make. Your A9R is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

GARANTÍA DE COAST

En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su A9R cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTIE DE COAST

Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre A9R est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.

BACK COVER

BATTERY LIFE
The power button also functions as a battery life indicator.

Battery charged
Batería cargada
Batterie chargée

Battery low
Batería baja
Batterie faible

Battery depleted
Batería agotada
Batterie déchargée

CHARGING
Partially unscrew the tailcap to reveal the USB-C charging port. Insert the USB-C charging cable into the charging port and connect to a power source. While charging, the charge indicator light will glow red. Once fully charged, the charge indicator light will glow green.

Fully charge battery before first use.

DURACIÓN DE LA BATERÍA
El botón de encendido también funciona como un indicador de la vida útil de las baterías.

CARGA
Desenrosque parcialmente la tapa de extremo para destapar el puerto de carga USB-C. Introduzca el cable de carga USB-C en el puerto de carga y conéctelo a una fuente de alimentación. Durante la carga, la luz indicadora de carga se iluminará en rojo. Una vez completamente cargada, la luz indicadora de carga se iluminará en verde.

Antes del primer uso, cargue completamente la batería.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE
Le bouton d'alimentation fait également office d'indicateur d'autonomie de la batterie.

CHARGEMENT
Dévissez partiellement le capuchon de manière à dégager le port de charge USB-C. Insérez le câble de charge USB-C dans le port de charge et connectez-le à une source d'alimentation. Pendant la charge, le témoin de charge s'allumera en rouge. Une fois complètement chargée, le témoin de charge s'allumera en vert.

Charger complètement la batterie avant la première utilisation.

● Battery charging indicator
Indicador de carga de la batería
Indicateur de charge de la pile

● USB-C charging port
Puerto de carga USB-C
Port de charge USB-C

CARE
Keep lens clean and free of markings or debris to avoid damage to the optic. To clean, wipe the exterior with a damp cloth. Do not submerge.

CUIDADO
Mantenga la lente limpia y libre de marcas o residuos para evitar daños en la óptica. Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide. Ne plongez pas le produit dans l'eau. No sumerja.

ENTRETIEN
Mantenga la lente limpia y libre de marcas o residuos para evitar daños en la óptica. Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide. Ne plongez pas le produit dans l'eau. No sumerja.

COASTPORTLAND.COM

COAST PRODUCTS 8033 N.E. Holman Portland, OR 97218
 COASTproducts @COASTproducts @COASTportland

25-617v01K 2506A

Size: 3.6 in W x 5.7 in H

